

1. Termék- és cégazonosító

- **Termék neve:** Olajozott akácfából készült téglalap alakú fatálca, 40x15x4cm
- **Gyártó/Importőr:** HEINR FREESE GmbH
- **Cím:** 23714 Bad Malente, Lütjenburger Str. 107
- **Elérhetőség:** info@heinr-freese.de

2. A termék leírása

- **Felhasználási terület:** Tálcak és növényládák beltéri és kültéri ültetéshez, dekorációhoz és rendszerezéshez.
- **Anyag összetétel:**
 - **Anyagok:** műanyag, fém, fa, kerámia vagy kombinált anyagok.
 - **Adalékok:** Festékek, lakkok vagy védőbevonatok az időjárásállóság javítására.

3. Lehetséges veszélyek

- **Leesés és sérülésveszély:** A nagy vagy nehéz növényi dobozok leeshetnek, ha nem megfelelően kezelik őket.
- **Mechanikai sérülés veszélye:** Az éles élek vagy törések vágásokhoz vezethetnek.
- **Anyagterhelés:** A talajból vagy növényekből származó túlzott igénybevétel repedéseket vagy töréseket okozhat.
- **Környezeti hatás:** A műanyag alkatrészek szennyezhetik a környezetet, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket.

4. Biztonsági utasítások

4.1 Általános biztonsági utasítások

- **Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, különösen nagy vagy nehéz ültetőgépek esetén.**
- **Óvatosan kezelje az éles vagy sérült széleket.**
- **Ügyeljen a maximális feltöltési mennyiségre, hogy elkerülje az anyaghibát.**

4.2 Megjegyzések a használatához

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a növényi dobozok és tálcak nem sérültek-e vagy kopottak-e.
2. Ha kültéren használja, győződjön meg arról, hogy az anyagok megfelelnek az időjárási viszonyoknak.
3. Ne terhelje túl, és ne használja más célra.
4. Kerülje az éles vagy hegyes tárgyakkal való közvetlen érintkezést.

4.3 Tárolási utasítások

- Tárolja száraz és védett helyen, hogy elkerülje az anyag elfáradását vagy deformálódását.
- A műanyag alkatrészeket óvja a közvetlen napfénytől, hacsak nem áll rendelkezésre UV-stabilizátor.
- A korrózió elkerülése érdekében óvja a fém alkatrészeket a nedvességtől.

5. Elsősegélynyújtás

- **Éles szélek okozta vágások esetén:** tisztítsa meg és fertőtlenítsa a sebet, és szükség esetén kérjen orvosi segítséget.
- **Ha az anyag kopása miatt bőrirritáció lép fel:** Alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- **Ha a szeme megsérül a leeső tárgyak miatt:** azonnal forduljon orvoshoz.

6. Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő oltóanyagok:** CO₂, hab, por.
- **Különleges intézkedések:** Tűz esetén a műanyag alkatrészek mérgező gőzöket bocsáthatnak ki – viseljen légzésvédőt.
- **Megjegyzés:** A gyúlékony anyagokból készült növényi dobozokat és tálkákat nem szabad nyílt láng közelébe helyezni.

7. Tárolás és szállítás

- **Tárolás:**
 - Biztonságosan rakja egymásra a termékeket, hogy elkerülje a deformációt vagy sérülést.
 - Védje az olyan anyagokat, mint a fa vagy fém a nedvességtől és a szélsőséges hőmérséklettől.
- **Szállítás:**
 - Biztonságosan csomagolja be a termékeket, hogy elkerülje a törést és a karcolódást.

8. Ártalmatlanítási utasítások

- **Anyagfüggő ártalmatlanítás:**
 - Műanyag alkatrészek: Hasznosítsa újra a helyi előírásoknak megfelelően.
 - Fém alkatrészek: Újrahasznosítás fémhulladékon keresztül.
 - Fa alkatrészek: Komposztálható vagy a maradék hulladékkal együtt ártalmatlanítható.
 - Kerámia: maradék hulladék.
- Hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően.

9. További információk

- A biztonságos használatról bővebben a termék csomagolásán található utasításokban olvashat.
- Kérdések? Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@heinr-freese.de.