

1. Termék- és vállalatazonosítás

- **Termék neve:** Dekoratív, emeletes tálalótálca füllel, csillag motívummal, kétszintes, 49 cm
- **Gyártó/Importőr:** IGB-Gruppe GmbH
- **Cím:** DE 45894 Gelsenkirchen , Erlestraße 95
- **Kapcsolat:** info@igb-gruppe.de

2. Termékleírás

- **Rendeltetészerű használat:** Bádogvödrök és cinkedények dekorációhoz, kertészkedéshez vagy tároláshoz.
- **Anyagösszetétel:**
 - **Anyagok:** Cink, acéllemez, esetleg festékek vagy védőbevonatok.
 - **Felületkezelés:** horganyzás, festékbevonatok vagy korróziógátló szerek.

3. Lehetséges veszélyek

- **Mechanikai sérülés veszélye:** Az éles szélek vágásokat okozhatnak.
- **Kémiai expozíció:** Hámoló festék vagy bevonatok esetén.
- **Korrózióveszély:** Az anyag nedvességgel érintkezve rozsdásodhat.

4. Biztonsági utasítások

4.1 Általános biztonsági utasítások

- **Kerülje az éles széleket:** Viseljen kesztyűt feldolgozás vagy szállítás közben.
- **Élelmiszeripari felhasználásra nem alkalmas, kivéve, ha kifejezetten feltüntetik.**
- **A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol gyermekektől.**

4.2 Használati utasítás

1. A fémvödröket és cinkedényeket csak a rendeltetésüknek megfelelően használja.
2. Hagyja abba a használatát, ha látható sérüléseket észlel (pl. repedések, rozsdá).
3. Ne tároljon agresszív vegyszereket vagy savakat a tartályokban.
4. Kültéri használat esetén rendszeresen ellenőrizze a korróziót.

4.3 Tárolási utasítások

- A korrózió elkerülése érdekében száraz helyen tárolandó.
- Az anyagtárolás minimalizálása érdekében védje a közvetlen napfénytől.

5. Elsősegélynyújtási intézkedések

- **Vágás esetén:** Tisztítsa meg és fertőtlenítsen a sebet, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- **Rozsda vagy bevonatok bőrrel való érintkezése esetén:** Alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel.
- **Por belélegzése esetén (pl. rozsda esetén):** Biztosítson friss levegőt; tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

6. Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő oltóanyagok:** CO₂, hab, poroltó.
- **Különleges óvintézkedések:** Festett vagy bevont tartályok kezelésekor légzésvédőt kell viselni.
- **Maga az anyag nem gyúlékony** , azonban a bevonatok füstöt és gőzöket bocsáthatnak ki.

7. Tárolás és szállítás

- **Tárolás:**
 - Száraz helyen tárolandó és védve a mechanikai sérülésektől.
 - Rakáskor ügyeljen a stabilitásra.
- **Szállítás:**
 - Védje a felületet az ütésektől és karcoktól, hogy elkerülje a sérüléseket.

8. Ártalmatlanítási utasítások

- **Fém újrahasznosítás:** A fémvödröket és cinktartályokat jóváhagyott újrahasznosító központokban kell leadni.
- A bevont vagy festett anyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra.

9. További információk

- A biztonságos használattal kapcsolatos további részleteket a termék csomagolásán található utasításokban találja.
- Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk a info@igb-gruppe.de.