

1. Termék- és cégazonosító

- **Termék neve:** Hópehely 3D hatású arany 16cm x 15,5cm 2 db
- **Gyártó/Importőr:**
- **Cím:**
- **Elérhetőség:**

2. A termék leírása

- **Rendeltetésszerű használat:** Karácsonyi és szilveszteri dekorációs cikkek, beleértve az asztali dekorációt, koszorúkat, figurákat, virágdíszeket, medálokat és virágkötőket.
- **Anyag összetétel:**
 - **Anyagok:** fa, műanyag (pl. PE, PP), üveg, kerámia, fém, textil, hungarocell vagy természetes anyagok (pl. gallyak, kéreg, moha, tobozok).
 - **Felületek:** festett, bevonatos, üvegezett, nyomott vagy csillámmal és festékkel ellátva.
 - **Adalékok:** ragasztók, színezékek, díszítő szalagok, masnik és viaszok.

3. Lehetséges veszélyek

- **Tűzveszély:** A dekorációs anyagok, mint a fa, természetes anyagok, hungarocell és viaszok nagyon gyúlékonyak.
- **Vágás vagy szúrás veszélye:** Az üveg, kerámia vagy fém elemek sérülést okozhatnak, ha eltörnek vagy éles szélük van.
- **Porképződés:** A száraz természetes anyagok vagy csillogó elemek olyan port bocsáthatnak ki, amely irritálja a légutakat.
- **Fulladásveszély:** Az apró alkatrészeket vagy a laza díszítőelemeket gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik.
- **Kémiai expozíció:** A lakkok, bevonatok és ragasztók irritációt okozhatnak, ha közvetlenül érintkeznek a bőrrel.

4. Biztonsági utasítások

4.1 Általános biztonsági utasítások

- **Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, különösen kis alkatrészekkel vagy laza díszítőelemekkel.**
- **Nyílt lángtól, hőforrástól és gyújtóforrástól távol tartandó.**
- **Ha ismert allergiája, kerülje a csillámokkal vagy festékekkel való közvetlen érintkezést.**
- **Óvatosan kezelje a törékeny tárgyakat.**

4.2 Megjegyzések a használatához

1. A karácsonyi díszeket csak dekorációs célokra használja.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül égó gyertyát, hanem helyezze hőálló felületre.
3. A tűzveszély minimalizálása érdekében rendszeresen ellenőrizze a természetes anyagok, például gallyak vagy moha szárazságát.
4. Biztonságosan dobja ki a sérült díszítéseket, különösen az éles vagy törött részeket.
5. Óvatos tisztítással távolítsa el a csillogást vagy port, hogy elkerülje a por felkavarását.

4.3 Tárolási utasítások

- Tárolja hűvös, száraz helyen, fénytől védve, hogy elkerülje az elszíneződést vagy az anyag károsodását.
- Biztonságosan csomagolja be a törékeny tárgyakat, és óvja őket az ütésektől.
- Védje a termékeket nedvességtől és nedvességtől, különösen a természetes anyagoktól.

5. Elsősegélynyújtás

- **Vágások esetén:** Tisztítsa meg és fertőtlenítsa a sebet, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- **Ha a bőrt a bevonatok vagy ragasztók irritálják:** alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- **Ha por vagy csillogás miatt szemirritáció lép fel:** Azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- **Kisebb részek lenyelése esetén:** Azonnal kérjen orvosi segítséget.
- **Por belélegzése esetén:** Biztosítson friss levegőt és kérjen orvosi segítséget, ha a tünetek továbbra is fennállnak.

6. Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő oltóanyagok:** CO₂, por, hab, víz.
- **Különleges intézkedések:** Viseljen légzésvédőt, mivel a bevont anyagok égetésekor mérgező gőzök keletkezhetnek.

7. Tárolás és szállítás

- **Tárolás:**
 - Száraz, hűvös és fénytől védve tárolandó.
 - A törékeny tárgyakat biztonságosan csomagolja be és védje meg a mechanikai hatásoktól.
- **Szállítás:**
 - A termékeket úgy szállítsa, hogy megvédje azokat az ütésektől és a nedvességtől.

8. Ártalmatlanítási utasítások

- **Anyagfüggő ártalmatlanítás:**
 - Fa, természetes anyagok és textíliák: maradék hulladék vagy komposztálás.
 - Műanyag, üveg és fém elemek: újrahasznosítás a helyi előírásoknak megfelelően.
 - Bevont vagy festett tárgyak: A maradék hulladékkal együtt ártalmatlanítsa.
- **Csomagolóanyagok:** Hasznosítsa újra a helyi előírásoknak megfelelően.

9. További információk

- A biztonságos használatról bővebben a termék csomagolásán található utasításokban olvashat.
- Kérdések? Vegye fel velünk a kapcsolatot az .