

1. Termék- és cégazonosító

- **Termék neve:** Növényfej virágcserep beton megjelenés lányfej H13,5cm
- **Gyártó/Importőr:** Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG
- **Cím:** 28816 Stuhr bei Bremen, Handelshof 2
- **Elérhetőség:** info@posiwio.de

2. A termék leírása

- **Felhasználási terület:** Kerámia ültetőgépek beltéri és kültéri ültetéshez, díszítéshez.
- **Anyag összetétel:**
 - **Anyaga:** Kerámia, részben mázas vagy kezeletlen.
 - **Adalékok:** Festékek, lakkok vagy védőbevonatok.

3. Lehetséges veszélyek

- **Leesés és sérülésveszély:** A nagy vagy nehéz vetőgépek leeshetnek, ha nem megfelelően kezelik őket.
- **Mechanikai sérülés veszélye:** Az éles élek vagy törések vágásokhoz vezethetnek.
- **Anyagterhelés:** A növények vagy a talaj által okozott túlzott igénybevétel repedéseket vagy töréseket okozhat.
- **Környezetszennyezés:** A nem megfelelő ártalmatlanítás környezetszennyezéshez vezethet.

4. Biztonsági utasítások

4.1 Általános biztonsági utasítások

- **Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, különösen nagy vagy nehéz ültetőgépektől.**
- **Óvatosan kezelje az éles vagy sérült széleket.**
- **Ügyeljen a maximális terhelésre, hogy elkerülje az anyaghibát.**

4.2 Megjegyzések a használatához

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a vetőgépen nincsenek-e repedések vagy sérülések.
2. Ha szabadban használja, ügyeljen arra, hogy az ültetőgépek fagyállóak legyenek.
3. Ne terhelje túl, és ne használja más célra.
4. Kerülje a kemény vagy éles tárgyakkal való közvetlen érintkezést.

4.3 Tárolási utasítások

- Száraz és védett helyen tárolja, hogy elkerülje a törést vagy sérülést.
- Védje a fagyérzékeny kerámiatermékeket az alacsony hőmérséklettől.

5. Elsősegélynyújtás

- **Éles szélek okozta vágások esetén:** tisztítsa meg és fertőtlenítsa a sebet, és szükség esetén kérjen orvosi segítséget.
- **Ha az anyag kopása miatt bőrirritáció lép fel:** Alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- **Ha a szeme megsérül a leeső tárgyak miatt:** azonnal forduljon orvoshoz.

6. Tűzvédelmi intézkedések

- **Az anyag nem éghető** , de a felületi bevonatok vagy a csomagolás megéghet.
- **Megfelelő oltóanyagok:** CO₂, hab, por.
- **Különleges intézkedések:** Viseljen légzésvédőt, ha a festék ég.

7. Tárolás és szállítás

- **Tárolás:**
 - Biztonságosan rakja egymásra a termékeket, hogy elkerülje a törést vagy sérülést.
 - Védje a kerámiákat az erős hőmérséklet-ingadozásoktól.
- **Szállítás:**
 - Biztonságosan csomagolja be a termékeket, hogy elkerülje a törést és a karcolódást.

8. Ártalmatlanítási utasítások

- **Anyagfüggő ártalmatlanítás:**
 - Kerámia: maradék hulladék a helyi előírások szerint.
 - Bevont kerámia: A maradék hulladékkal együtt ártalmatlanítsa.
- Hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően.

9. További információk

- A biztonságos használatról bővebben a termék csomagolásán található utasításokban olvashat.
- Kérdések? Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@posiwio.de.