

1. Termék- és cégazonosító

- **Termék neve:** Húsvéti filc nyuszi fából készült pálcán – Aranyos díszdugók tavaszra és húsvétra 12cm 12db
- **Gyártó/Importőr:** IGB-Gruppe GmbH
- **Cím:** Erlestraße 95, 45894 , Gelsenkirchen , DE, +49 209 3598 2666,
- **Elérhetőség:** info@igb-gruppe.de

2. A termék leírása

- **Felhasználási terület:** Tavaszi dekorációs cikkek, beleértve az asztali dekorációkat, fogasokat, figurákat, elrendezéseket és virágkötő anyagokat.
- **Anyag összetétel:**
 - **Anyagok:** fa, műanyag, kerámia, fém, textil, üveg, hungarocell vagy természetes anyagok.
 - **Felületek:** festett, nyomott, bevonatos vagy csillámos.
 - **Adalékok:** Festékek, ragasztók, bevonatok vagy díszítőelemek, például szalagok, tollak vagy művirágok.

3. Lehetséges veszélyek

- **Tűzveszély:** A dekorációs anyagok, mint a fa, textíliák és a hungarocell nagyon gyúlékonyak.
- **Fulladásveszély:** Az apró alkatrészeket vagy díszítőelemeket gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik.
- **Vágások:** Az üveg, fém vagy kerámia elemek éles szélei sérüléseket okozhatnak.
- **Porképződés:** A természetes anyagok vagy díszítőelemek, mint például a csillogás és a toll porszemcséket bocsáthatnak ki, amelyek irritálják a légutakat.
- **Kémiai expozíció:** A festékek, ragasztók és bevonatok irritációt okozhatnak, ha közvetlenül érintkeznek a bőrrel.

4. Biztonsági utasítások

4.1 Általános biztonsági utasítások

- **Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, különösen a lenyelhető apró alkatrészekről vagy elemektől.**
- **Nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol tartandó.**
- **Kerülje el a porképződést, és jól szellőző helyen használja.**
- **Használjon védőkesztyűt, ha érzékeny bőre van.**

4.2 Megjegyzések a használatához

1. A díszítőelemeket csak a rendeltetésüknek megfelelően használjon.
2. Ügyeljen arra, hogy biztonságosan rögzítve legyen, nehogy leessen.
3. Ügyeljen arra, hogy üveg vagy kerámia használatakor fennáll a törés veszélye, és óvatosan kezelje.
4. Ne lélegezze be a csillámokat vagy a porszemcséket, rendszeresen tisztítsa meg a felületet.
5. Védje a dekorációt a nedvességtől, kivéve, ha kültéri használatra alkalmas.

4.3 Tárolási utasítások

- Tárolja hűvös, száraz helyen, fénytől védve, hogy elkerülje az anyagkárosodást és az elszíneződést.
- A törékeny tárgyakat biztonságosan csomagolja be, és ütésektől védve tárolja.
- Nyílt lángtól és hőforrástól távol tartandó.

5. Elsősegélynyújtás

- **Éles szélek okozta vágások esetén:** tisztítsa meg és fertőtlenítsa a sebet, és szükség esetén kérjen orvosi segítséget.
- **Ha a bőrt festékek vagy bevonatok irritálják:** alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel.
- **Ha szemirritáció lép fel por vagy csillogás miatt:** Óvatosan öblítse ki a szemet tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- **Kisebb részek lenyelése esetén:** Ne adjon ételt vagy italt, és azonnal forduljon orvoshoz.
- **Ha belélegzi a port vagy részecskéket:** Biztosítson friss levegőt, és kérjen orvosi segítséget, ha bármilyen tünete van.

6. Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő oltóanyagok:** CO₂, hab, por, víz.
- **Különleges intézkedések:** Viseljen légzésvédőt, mivel a bevont anyagok égetésekor mérgező gázok keletkezhetnek.

7. Tárolás és szállítás

- **Tárolás:**
 - Hűvös, száraz és pormentes helyen tárolandó.
 - Csomagolja be a törékeny anyagokat, hogy védve legyenek az ütésektől.
- **Szállítás:**
 - A termékeket biztonságosan rakja egymásra, és óvja őket az ütésektől és a nedvességtől.

8. Ártalmatlanítási utasítások

- **Anyagfüggő ártalmatlanítás:**
 - Fa és természetes anyagok: komposztálás vagy maradék hulladék.
 - Műanyag alkatrészek: Újrahasznosítás vagy maradék hulladék a helyi előírások szerint.
 - Üveg vagy kerámia elemek: használt üveg vagy maradék hulladék.
 - Bevont vagy kombinált anyagok: A maradék hulladékkal együtt ártalmatlanítsa.
- Hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően.

9. További információk

- A biztonságos használatról bővebben a termék csomagolásán található utasításokban olvashat.
- Kérdések? Vegye fel velünk a kapcsolatot az info@igb-gruppe.de.